

INSTRUKCJA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA I ZARZĄDZANIA ENERGIĄ DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH

LEIBER Poland GmbH
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Magazynowa 33
41-700 Ruda Śląska

Data wydania:	Sporządził /Opiniował/ Zatwierdził	B 003 -Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
16.09.2025	P.Nowak-Duda /K. Haberstoh/ A. Jura	Strona 1 z 25

SPIS TREŚCI

- I. ZAKRES STOSOWANIA
- II. DEFINICJE
- III. WYMAGANIA OGÓLNE
- IV. OCHRONA I IDENTYFIKACJA
- V. RUCH POJAZDÓW
- VI. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY
 - 1. Wymagania podstawowe
 - 2. Wymiana informacji o zagrożeniach dla życia i zdrowia
 - 3. Środki ochrony osobistej
 - 4. Ochrona i profilaktyka przeciwpożarowa
 - 5. Prace szczególnie niebezpieczne
 - 6. Prace na wysokości
 - 7. Praca na rusztowaniach
 - 8. Urządzenia do podnoszenia osób
 - 9. Dźwigi i sprzęt dźwigowy
 - 10. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych
- VII. POZWOLENIE NA PRACE POŻAROWO NIEBEZPIECZNE
 - 1. Informacje ogólne
 - 2. Organizacja prac pożarowo niebezpiecznych
 - 3. Zakres obowiązków związanych z pracami niebezpiecznymi pożarowo
 - 4. Wytyczne zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych
 - 5. Pozwolenie na prace w stacjach transformatorowych.
- VIII. NAGŁE WYPADKI – SPOSÓB POSTĘPOWANIA I POWIADAMIANIA
 - 1. Postępowanie na wypadek pożaru
 - 2. Ewakuacja
 - 3. Postępowanie w przypadku wypadku lub awarii
- IX. WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WYKONAWCÓW W ZAKRESIE WYTWARZANIA ODPADÓW
- X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM (14001) I ENERGIA (50001).
- XI. CZYŚCIWO „MEWA”
- XII. DOSTAWA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)
- XIII. ZAŁĄCZNIKI
 - 1. Pozwolenie na prace zlecone: Wyznaczenie koordynatora. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją.
 - 2. Zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo.
 - 3. Plan dróg ewakuacyjnych dla obiektu przy ul. Kokotek 43 w Rudzie Śląskiej.
 - 4. Miejsce zbiórki dla obiektu przy ul. Kokotek 43 w Rudzie Śląskiej.
 - 5. Plan dróg ewakuacyjnych dla obiektu przy ul. Magazynowej 33 w Rudzie Śląskiej.
 - 6. Miejsce zbiórki dla obiektu przy ul. Magazynowej 33 w Rudzie Śląskiej.
 - 7. Pisemne polecenie wykonania pracy (przy urządzenia energetycznych/stacjach transformatorowych).
 - 8. Formularz nr 100 – badanie trzeźwości.
 - 9. Formularz nr 101 – badanie na zawartość środków innych niż alkohol.

Data wydania:	Sporządził /Opiniował/ Zatwierdził	B 003 -Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
16.09.2025	P.Nowak-Duda /K. Haberstoh/ A. Jura	Strona 2 z 25

WAŻNE TELEFONY

Z TEL. KOMÓRKOWEGO

POLICJA	997/ 112
STRAŻ POŻARNA	998/ 112
POGOTOWIE RATUNKOWE	999/ 112
STRAŻ MIEJSKA	986
RECEPCJA	32 772 95 00
DZIAŁ UTRZYMANIA RUCHU	32 772 95 35
DZIAŁ HSE (bhp, och. środowiska)	32 772 95 07
OSOBA WYZNACZONA DO ZWALCZANIA POŻARU I EWAKUACJI W REJONIE UL. MAGAZYNOWEJ 33	32 772 95 33
OSOBA WYZNACZONA DO ZWALCZANIA POŻARU I EWAKUACJI W REJONIE UL. KOKOTEK 43	32 772 95 13
OSOBA WYZNACZONA DO ZWALCZANIA POŻARU I EWAKUACJI W REJONIE UL. MAGAZYNOWA 26	32 772 96 56

I. ZAKRES STOSOWANIA

Instrukcja dotyczy Wykonawców, dostawców usług i materiałów oraz ich podwykonawców, wykonujących prace zlecone i świadczących usługi w obiektach oraz na terenie LEIBER Poland GmbH.

Obowiązkiem Wykonawcy realizującego zadania na terenie LEIBER Poland GmbH. jest przestrzeganie prawnych przepisów bhp, przeciwpożarowych, ochrony środowiska oraz właściwego zarządzania energią.

Niniejsza Instrukcja wyznacza dodatkowe unormowania i zasady szczególne, z którymi muszą się zapoznać wszyscy Wykonawcy oraz ich podwykonawcy i zobowiązać się do ich przestrzegania w czasie prowadzenia robót.

W przypadku nieprzestrzegania zasad ujętych w niniejszej instrukcji, zarówno pracownikom, jak i firmie może zostać udzielone pisemne upomnienie. W przypadku udokumentowanych, powtarzających się lub rażących naruszeń, zarówno pracownik, jak i firma podwykonawcza mogą zostać usunięci z terenu firmy LEIBER Poland GmbH co skutkować może rozwiązaniem kontraktu.

II. DEFINICJE

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, niebędąca pracownikiem LEIBER Poland GmbH., która - w ramach zawartej umowy wykonuje usługę, pracę na rzecz LEIBER Poland GmbH w formie realizacji wszelkiego rodzaju usług - jako wykonawca lub w formie dostaw materiałów i sprzętu – jako dostawca

Inwestor/ LP – LEIBER Poland GmbH. jako zlecający lub zamawiający usługi i towary.

Koordynator - wyznaczony pracownik LEIBER Poland GmbH lub wyznaczony pracownik Wykonawcy, sprawujący bezpośredni nadzór nad wykonywaną przez Wykonawcę/ Wykonawców pracę na terenie LEIBER Poland GmbH..

Data wydania:	Sporządził /Opiniował/ Zatwierdził	B 003 -Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
16.09.2025	P.Nowak-Duda /K. Haberstoh/ A. Jura	Strona 3 z 25

III. WYMAGANIA OGÓLNE

Wymagania zawarte w niniejszej instrukcji są dodatkiem do warunków i postanowień każdej Umowy lub Zamówienia między Wykonawcą, a firmą LEIBER Poland GmbH. i stanowią ich materialną część. Kopie niniejszej instrukcji są dostępne w każdym dziale firmy Leiber w księdze jakości pod nr B 003.

Z niniejszą instrukcją muszą zapoznać się oraz zobowiązać do przestrzegania wszyscy pracownicy Wykonawcy, oraz ich podwykonawcy świadczący usługi na terenie LEIBER Poland GmbH

Przed realizacją usługi Wykonawca dostarczy do Działu HSE dokument potwierdzający zapoznanie się z przedmiotową instrukcją (Załącznik nr 1).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej instrukcji lub innych wątpliwości dotyczących realizacji umowy, należy kontaktować się w zależności od problematyki z Działem Zakupów, Koordynatorem lub HSE (BHP i OŚ).

Ponadto, obowiązkiem wykonawcy jest zaznajomienie swoich pracowników oraz pracowników podwykonawców z zakresem ich obowiązków, a także sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach. Wykonawca określi swoim pracownikom zasady prawidłowego postępowania i stosowania środków zapobiegawczych i ochronnych, na wypadek wystąpienia awarii/zdarzeń nagłych, czy sytuacji potencjalnie wypadkowych oraz przekaze informacje dotyczące prawidłowego reagowania na wycieki oraz zapozna z dobrymi praktykami energetycznymi mogącymi pozytywnie wpłynąć na pracę na terenie LEIBER Poland

Wykonawca przed rozpoczęciem wykonania usługi przedstawi Inwestorowi wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zlecenia.

W przypadku podmiotów wykonujących prace na terenie LEIBER Poland GmbH Sp z o.o. Oddział w Polsce, należy zgłosić się do służby BHP zlecniodawcy (tel. 32 77 29 507) przed rozpoczęciem prac, celem odbycia szkolenia i dostarczenia uprawnień do wykonywania prac (np.: spawalnicze, SEP, itp.) oraz zaświadczeń lekarskich uprawniających do wykonywania prac zleconych (np. badania wysokościowe) i zaświadczeń o odbytych szkoleniach BHP. W przeciwnym razie podmiot ten nie zostanie dopuszczony do wykonywania zleconych prac ze wszelkimi tego konsekwencjami dla niego.

IV. OCHRONA I IDENTYFIKACJA

Wstęp gości na teren zakładu jest dozwolony wyłącznie z osobą kontaktową ze strony LP po uprzedniej rejestracji na recepcji.

Wstęp pracowników Wykonawców wykonujący usługi na terenie LP możliwy jest na podstawie wykazu pracowników dostarczonego przez Wykonawcę, zatwierdzonego przez Koordynatora. Koordynator przekaze listę pracowników Wykonawcy pracownikom ochrony LP. Wyłącznie osoby figurujące w wykazie posiadać będą pozwolenie wstępu na teren LP.

Pracownicy ochrony mają prawo żądać od pracowników Wykonawców okazania dokumentu tożsamości w celu ustalenia prawa do wejścia na teren LP.

Podczas Pandemii/wyjatkowych sytuacji LEIBER Poland GmbH, wprowadza / może wprowadzić dodatkowe obostrzenia/ dokumenty wymagane podczas wejścia na teren LEIBER Poland GmbH o czym pracownicy zlecający mają obowiązek poinformować.

Każdy wjazd i wyjazd pojazdu Wykonawcy lub Dostawcy na część zamkniętą zakładu będzie rejestrowany przez pracowników ochrony. Pracownicy ochrony LP mają prawo do kontroli każdego pojazdu należącego do Wykonawcy lub dostawcy wjeżdżającego na teren LP i go opuszczającego.

Pojazdy uszkodzone/z widocznymi usterkami dotyczącymi ochrony środowiska, nie zostaną wpuszczone na teren zakładu LP.

Podczas postoju pojazdy powinny zostać wyłączone, hamulec bezpieczeństwa powinien zostać włączony/zaciągnięty.

Niedozwolone jest przebywanie pracowników Wykonawcy poza terenem wykonywania prac objętych zleceniem.

Po wykonaniu pracy, pracownicy oraz pojazdy Wykonawcy powinny niezwłocznie opuścić teren LP.

Data wydania:	Sporządził /Opiniował/ Zatwierdził	B 003 -Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
16.09.2025	P.Nowak-Duda /K. Haberstoh/ A. Jura	Strona 4 z 25

Wykonawcy odpowiadają za bezpieczeństwo wszystkich materiałów, narzędzi i wyposażenia używanego podczas prowadzenia prac, niezależnie od tego czy należy do Wykonawcy czy jest przez niego wypożyczone.

V. RUCH POJAZDÓW

Na drogach wewnątrzzakładowych należy przestrzegać obowiązujących przepisów kodeksu ruchu drogowego.

Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach zewnętrznych 10 km/h, na drogach wewnętrznych (wewnątrz budynków) 5km/h.

Parkowanie dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonych miejscach. Wyjątki dopuszczalne są wyłącznie po uzgodnieniu z Koordynatorem.

Zabrania się używania pojazdów z silnikami benzynowymi lub typu Diesel wewnątrz budynków bez wcześniejszej zgody i ustaleń z Koordynatorem ds. współpracy z Wykonawcą.

Dostawcy mający pozwolenie na wjazd do hali, mają obowiązek natychmiastowego wyłączenia silnika spalinowego.

Należy zachować szczególną uwagę przy poruszaniu się środkami transportu w okolicach bram wjazdowych i wyjść.

VI. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przez swoich pracowników oraz pracowników podwykonawców aktualnie obowiązujących przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska.

Posiadanie, używanie lub praca pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających jest surowo zabroniona na terenie całego zakładu. LP zastrzega sobie prawo do skontrolowania podwykonawców w tym zakresie, zgodnie z formularzem nr F100 i/lub F100a stanowiącym załącznik do niniejszej instrukcji.

Pracownicy Wykonawcy:

- muszą posiadać ukończone, aktualne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych co do rodzaju wykonywanej pracy,
- posiadać dodatkowe uprawnienia do wykonywania prac, dla których przepisy prawa wymagają takich uprawnień.

Koordynator lub HSE Manager ma prawo żądać od Wykonawcy dostarczenia do wglądu dokumentów potwierdzających aktualne badania lekarskie, odbycie okresowego szkolenia BHP oraz posiadanie wymaganych dodatkowych uprawnień przez każdego pracownika. Wykonawca potwierdza oświadczeniem spełnienie w.w. wymogów. (Załącznik nr 1.)

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ustala, czy mogą być one wykonane w sposób niezagrożący życiu i zdrowiu pracowników, a także środowisku naturalnemu. W przypadku wystąpienia problemów, obowiązkiem Wykonawcy jest skonsultowanie ich z Koordynatorem i działem HSE (BHP/OŚ) Inwestora.

Miejsce pracy należy oznakować, a także utrzymywać w czystości przez cały czas trwania prac.

Miejsca pracy muszą być pozostawione w należytym porządku na koniec każdego dnia pracy.

Wszystkie rozlane i rozsypane na podłodze substancje, należy bezzwłocznie usunąć, gdyż mogą stwarzać zagrożenia wypadkowe.

Wyłączanie lub uruchamianie jakiegokolwiek maszyny będącej własnością LP, bez uzyskania zezwolenia jest zabronione.

Korzystanie z elektryczności – Wykonawca musi uzgodnić ze swoim Koordynatorem lub osobom kierującą danym obszarem dostęp do odpowiednich źródeł elektryczności. Jeżeli jest to możliwe powinien używać elektronarzędzi akumulatorowych.

Zabrania się podłączania do sieci elektrycznej LP prywatnego sprzętu AGD, radioodbiorników itp. urządzeń.

2. WYMIANA INFORMACJI O ZAGROŻENIACH DLA ŻYCIA I ZDROWIA

W razie potrzeby, jeśli prace będą wykonywane na lub w pobliżu czynnych obszarów produkcyjnych Inwestora, Koordynator w porozumieniu ze HSE poinformują Wykonawcę o występujących zagrożeniach dla zdrowia i życia pracowników.

Wykonawca ma obowiązek poinformować Inwestora za pośrednictwem Koordynatora, o zagrożeniach dla zdrowia lub życia wiążących się z wykonywanymi przez niego pracami, dla pracowników Inwestora znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac. W/w informacje Koordynator przekaże do działu HSE.

Data wydania:	Sporządził /Opiniował/ Zatwierdził	B 003 -Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
16.09.2025	P.Nowak-Duda /K. Haberstoh/ A. Jura	Strona 5 z 25

Wykonawca zapewni niezbędne środki w celu zabezpieczenia pracowników Inwestora przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas realizacji zlecenia, jeśli nie jest możliwe wyłączenie z ruchu stanowisk pracy, na których mogą być prowadzone prace.

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby podczas wykonywania prac w ramach usługi lub zlecenia nie dopuszczać do powstawania ponadnormatywnej emisji hałasu (> 85 dB) lub innych czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników.

Główne ryzyka zawodowe występujące na terenie LP dla pracowników zewnętrznych to:

Zagrożenie	Ograniczenie ryzyka
UTB – urządzenia transportu bliskiego Zagrożenia związane z transportem wewnętrznym i zewnętrznym.	Poruszaj się wyznaczonymi drogami dla pieszych. Wózki LP mogą być używane przez zleceniobiorcę tylko za zgodą działu utrzymania ruchu.
Park maszynowy	Jeżeli nie jesteś serwisantem danej maszyny, zachowaj dystans min 2 m.
Hałas.	Kokotek 43 >85dB Magazynowa 33 ok 84 dB. Obowiązkowa ochrona słuchu.
Zagrożenie poparzeniem związane z gorącym aluminium (do 500 stopni na dziale obróbki cieplnej)	Nie podnoś/ nie dotykaj aluminium.
Zagrożenie pożarowe związane ze stosowaniem otwartego ognia. Pył aluminiowy łatwopalny i wybuchowy.	Zanim użyjesz otwartego ognia, uzyskaj pozwolenie na prace niebezpieczne. Palenie tylko w wyznaczonych miejscach na zewnątrz.
Śliskie powierzchnie spowodowane osiadającym na nich emulsją chłodzącą / grafitem lub rozlanymi cieczami.	Wykonuj prace ostrożnie, reaguj w prawidłowy sposób na wycieki. Segreguj czystościwo w prawidłowy sposób.

3. ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w niezbędne środki ochrony osobistej, jeśli takie są wymagane ze względu na występujące zagrożenia dla zdrowia lub życia.

W obszarach produkcyjnych LP (dział obróbki mechanicznej, plastycznej i cieplnej) należy obowiązkowo stosować:

- **ochrony słuchu w celu ochrony przed narażeniem na ponadnormatywne natężenie hałasu (> 85 dB).**
- **na wszystkich obszarach produkcyjnych obowiązuje nakaz stosowania obuwia ochronnego.**
- **kamizelki ostrzegawcze dla firm budowlanych**
oraz
- inne środki ochrony osobistej w zależności od występujących zagrożeń. Np. okulary ochronne ze względu na możliwość urazu oczu, środki ochrony przed upadkiem z wysokości itp

W przypadku wykonywania prac na obszarach produkcyjnych należy stosować środki ochrony osobistej zgodnie ze znajdującymi się tam oznaczeniami w postaci znaków nakazu.

Wykonawcy i Podwykonawcy odpowiedzialni są za nadzór nad stosowaniem ochron osobistych przez swoich pracowników, oraz ponoszą wszelkie konsekwencje w przypadku niestosowania przez podległych pracowników takich ochron.

Powyższe zobowiązanie zleceniobiorcy stosuje się również odpowiednio w odniesieniu do innych osób, którymi zleceniobiorca posługuje się przy wykonywaniu swoich zobowiązań umownych.

Zleceniobiorca zapewnia, iż maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, spełnia wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa. Zleceniobiorca zobowiązany jest przekazać Zleceniodawcy dokumentację potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, maszyn oraz instalacji użytkowanych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

4. OCHRONA I PROFILAKTYKA PRZECIWPOŻAROWA

- Nie wolno blokować wyjść ewakuacyjnych.
- Nie wolno blokować dostępu do sprzętu gaśniczego i przeciwpożarowego. Dostęp do sprzętu ppoż. powinien wynosić minimum 1 m.
- Wykonawcy muszą posiadać własny sprzęt gaśniczy odpowiedni do typów zagrożeń, jakie występują w ich miejscu pracy, chyba że wcześniej uzgodnią z koordynatorem możliwość skorzystania ze sprzętu Inwestora.

Data wydania:	Sporządził /Opiniował/ Zatwierdził	B 003 -Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
16.09.2025	P.Nowak-Duda /K. Haberstoh/ A. Jura	Strona 6 z 25

- Odległość do najbliższego sprzętu ppoż. nie może być większa niż 30 m.
- Ciecze palne i łatwopalne należy przechowywać i transportować w bezpiecznych, oznakowanych i przeznaczonych do tego celu pojemnikach,
- Przy rozlewaniu i używaniu sprawdzać pod kątem zapewnienia odpowiedniej wentylacji, aby uniknąć osiągnięcia stężeń par cieczy przekraczających 10% ich dolnej granicy wybuchowości.
- Ciecze łatwopalne należy przechowywać na zewnątrz budynków w odległości nie mniejszej niż 20 m od budynków.
- Ciecze i gazy palne przechowywać z dala od źródeł zapłonu (15 m).
- Butle ze sprężonymi gazami, muszą być przechowywane w pozycji stojącej oraz zabezpieczone przed wywróceniem. W czasie, kiedy nie są używane, zawory butli muszą być zabezpieczone kołnierzami lub kołpakami ochronnymi.
- W przypadku stosowania w pomieszczeniach produktów wytwarzających pary i gazy palne oraz wybuchowe, należy zapewnić właściwą wentylację.
- Należy wziąć pod uwagę, że gazy i pary niektórych cieczy (rozpuszczalniki, benzyny ekstrakcyjne, propan-butan) gromadzą się w niskich partiach pomieszczeń i mogą być przyczyną wybuchu.
- Zabrania się Wykonawcy przechowywania lub magazynowania cieczy palnych i łatwopalnych oraz wszelkich substancji niebezpiecznych w obiektach LP.
- Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, należy sprawdzić czy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości.
- Zabrania się pozostawiania włączonego sprzętu elektrycznego oraz przenośnych urządzeń grzewczych bez nadzoru.
- Zabrania się dopuszczania do przeciążenia instalacji elektrycznych (wyłącznie nadmiernej ilości odbiorników).
- Po zakończeniu pracy należy sprawdzić, czy wszystkie pomieszczenia pozostały uporządkowane, urządzenia wyłączone, czy nie występują możliwości zainicjowania pożaru.
- W obiektach LP obowiązuje całkowity zakaz palenia.

5. PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE

W przypadku wykonywania na terenie LP prac zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych:

- prac na wysokości,
- prac pożarowo niebezpiecznych,
- prac w wykopach,
- prac przy urządzeniach elektroenergetycznych,
- prac w strefach zagrożonych wybuchem.

pracownicy mają obowiązek stosować odpowiednie zabezpieczenia oraz środki ochrony indywidualnej. Ponadto pracownicy ci mają obowiązek stosować się do odpowiednich procedur oraz posiadać niezbędne kwalifikacje do wykonywania tego typu prac.

6. PRACE NA WYSOKOŚCI

- Pracownicy wykonujący pracę na wysokości powinni posiadać odpowiednie zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania takiej pracy oraz szkolenie w zakresie bhp.
- Podczas prac na wysokości, tj. powyżej 1m od poziomu gruntu, należy używać atestowanych drabin, rusztowań, a także używać atestowanego sprzętu ochrony osobistej.
- Pracownicy wykonujący prace na wysokościach powyżej 1 m nie korzystający z technicznych środków zabezpieczających przed upadkiem z wysokości (ogrodzenia czy ścianki) mają obowiązek stosowania ochrony indywidualnej (hełm ochronny z paskiem podbródkowym i zapięciem)
- Podczas wykonywania prac na dachu w odległości mniejszej niż 3m od jego krawędzi, należy obowiązkowo stosować sprawne technicznie uprząże ochronne, przypięte do stałego elementu konstrukcji budynku.

Data wydania:	Sporządził /Opiniował/ Zatwierdził	B 003 -Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
16.09.2025	P.Nowak-Duda /K. Haberstoh/ A. Jura	Strona 7 z 25

- Teren prac na wysokości należy ogrodzić i oznakować w taki sposób, aby uniemożliwić osobom postronnym dostęp do strefy niebezpiecznej.
- Wykonawcy mają obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom wykonującym prace na wysokości powyżej 1 m powierzchni roboczej podstawową ochronę przed upadkiem z wysokości tam, gdzie jest to możliwe i dodatkową ochronę przed upadkiem z wysokości jeśli podstawowa okaże się niewystarczająca.

Systemy podstawowej ochrony przed upadkiem z wysokości

System podstawowej ochrony przed upadkiem z wysokości (np. barierki ochronne) stanowi zabezpieczenie podczas przemieszczania się i pracy na wysokościach, w miejscach, gdzie nie ma ścian, a także w przypadku nieosłoniętych otworów w podłodze.

Do podstawowej ochrony przed upadkiem należą, choć nie wyłącznie, zamontowane na stałe barierki, rusztowania, podnośniki montażowe oraz inne zatwierdzone urządzenia podnośnikowe.

Systemy dodatkowej ochrony przed upadkiem z wysokości

System dodatkowej ochrony przed upadkiem z wysokości składa się z szelek bezpieczeństwa oraz linki bezpieczeństwa z amortyzatorem. (System Safe Line nad linią pras Kuźnicznych)

Dodatkową ochronę przed upadkiem z wysokości należy stosować, gdy podstawowa jest niewystarczająca lub niemożliwa do zastosowania.

W przypadku zastosowania rozwiązania z użyciem dodatkowej ochrony przed upadkiem z wysokości należy przygotować plan umożliwiający podjęcie natychmiastowej akcji ratunkowej w przypadku, gdy dojdzie do upadku z wysokości pracownika korzystającego z systemu ochrony.

7. PRACA NA RUSZTOWANIACH

- Przed rozpoczęciem prac, rusztowania muszą zostać sprawdzone przez kompetentnego pracownika. Rusztowania należy wznosić zgodnie z obowiązującymi zasadami, przepisami oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.
- Elementy rusztowania będące w złym stanie należy wycofać z użycia do momentu ich naprawienia lub wymiany.
- Podłoże platform rusztowania powinno być nieuszkodzone, sztywne i wytrzymałe na maksymalne dopuszczalne obciążenia.
- Na czas wznoszenia rusztowania należy stosować środki ochrony przed upadkiem z wysokości.
- W trudnych warunkach pogodowych, takich jak np. wiatr, deszcz, lód lub śnieg, osoba nadzorująca roboty może wyłączyć rusztowanie z eksploatacji do odwołania. Do wejścia na wyższy poziom rusztowania używa się drabin lub schodów. Po rusztowaniach nie należy się wspinać, jeśli nie zostały do tego przeznaczone.

8. URZĄDZENIA DO PODNOSZENIA OSÓB

- Podnośniki montażowe (zwyżki z wysięgnikiem, nożycowe, itp.) oraz inne mechanicznie podwieszane platformy robocze powinny być stosowane zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz standardami przemysłowymi, powinny być sprawne i posiadać ważne badanie techniczne UDT, jeśli podlegają pod przepisy dozoru technicznego.
- Każdego dnia przed rozpoczęciem pracy urządzenie jezdno-podnoszące powinno być sprawdzone pod kątem sprawności technicznej zgodnie z jego instrukcją obsługi.
- Wszyscy pracownicy obsługujący podnośniki montażowe powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do ich obsługi oraz przejść odpowiednie szkolenie w zakresie bhp.
- Pracownicy wykonujący pracę podnośnika powinni być wyposażeni w szelki bezpieczeństwa, linkę bezpieczeństwa podpiętą do punktu mocowania oraz kask ochronny. Zabrania się wchodzić na poręcze, szyny i wsporniki lub wychylać się poza podnośnik.
- Obszary poniżej prac wysokościowych powinny być czytelnie oznakowane słupkami, taśmami i znakami ostrzegawczymi celem ochrony osób pracujących na ziemi.
- W przypadku konieczności wyjścia z poniesionego podnośnika, każdy pracownik winien zostać bezpiecznie przymocowany do znajdującego się powyżej punktu kotwienia.

9. DŹWIGI I SPRZĘT DŹWIGOWY

Obsługa dźwigów i sprzętu dźwigowego przez Wykonawcę powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami i ograniczeniami podanymi przez producenta urządzeń.

Data wydania:	Sporządził /Opiniował/ Zatwierdził	B 003 -Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
16.09.2025	P.Nowak-Duda /K. Haberstoh/ A. Jura	Strona 8 z 25

Operatorzy dźwigów muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do obsługi tego typu urządzeń.

Używane przez Wykonawcę urządzenia dźwignicowe powinny posiadać ważne badanie UDT.

Teren, na którym wykonywane są prace powinien być uprzątnięty i wyraźnie oznakowany np. taśmą ostrzegawczą.

Przed posadowieniem dźwigu w miejscu planowanych prac Wykonawca powinien określić na podstawie dokumentacji LP/w porozumieniu ze zleceniodawcą, czy teren ten posiada odpowiednie warunki techniczne (nośność) dla danego typu sprzętu i ładunku.

10. PRACE PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Wszystkie prace elektroenergetyczne mogą być prowadzone wyłącznie za wiedzą i zgodą Koordynatora (w tym przypadku kierownika Utrzymania ruchu). Załącznik nr 8.

- Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
- Podczas przeprowadzania prac pod napięciem, należy stosować się do zasad bezpieczeństwa elektrycznego. Dotyczy to sprzętu ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej, izolacji narzędzi, pozwoleń ustnych i pisemnych na prace pod napięciem, a także określania promienia rażenia.
- Wszystkie maszyny, przy których prowadzone są prace elektryczne, muszą być odłączone od zasilania i oznaczone odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi.
- Prace, przy których istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym, muszą być wykonywane przez minimum 2 osoby.
- Przenośny sprzęt elektryczny i przedłużacze muszą być sprawne technicznie.
- Tymczasowe instalacje elektryczne, które nie są aktualnie używane należy odłączyć od źródła zasilania.

VII. POZWOLENIE NA PRACE POŻAROWO NIEBEZPIECZNE

Wykonawcy muszą stosować się do wymogów odnośnie prac stwarzających zagrożenie pożarowe w sposób opisany poniżej.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć przede wszystkim prace remontowo-budowlane związane z:

- użyciem otwartego ognia (prace z palnikami do podgrzewania itp.),
- cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych,
- spawaniem (spawanie gazowe i elektryczne, cięcie, lutowanie, zgrzewanie itp.)

prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem.

Wykonawcy powinni prowadzić prace pożarowo niebezpieczne wykonywane przy użyciu otwartego ognia oraz w wysokich temperaturach, w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu.

2. ORGANIZACJA PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

Prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane na terenie LEIBER Poland GmbH. pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zakończeniu prac.

Wykonawca przed rozpoczęciem prac pożarowo niebezpiecznych, wyznacza osoby odpowiedzialne za przygotowanie, zabezpieczenie i nadzorowanie tych prac. Osoby te we współpracy z osobami wyznaczonymi przez Inwestora zobowiązane są:

- ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonane,
- ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru,
- wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg pracy oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy.

Z ramienia Inwestora osobami wyznaczonymi są w zależności od zakresu prowadzonych prac są:

Data wydania:	Sporządził /Opiniował/ Zatwierdził	B 003 -Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
16.09.2025	P.Nowak-Duda /K. Haberstoh/ A. Jura	Strona 9 z 25

- Koordynator/Nadzorujący pracę LP,
- HSE Manager,
- Kierownik działu, w którym prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne,

Wymagania, o których mowa powyżej, ustalane są każdorazowo przed rozpoczęciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisów szczegółowych obowiązujących w przedmiotowej sprawie.

Wytczne do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych:

1. Przed rozpoczęciem prac pożarowo niebezpiecznych Wykonawca wnioskuję za pośrednictwem Koordynatora o uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie w/w prac.
2. Wyznaczona przez Wykonawcę osoba we współpracy z wyznaczonymi osobami Inwestora wypełnia druk: „Pozwolenie na prace niebezpieczne w/g wzoru podanego w „ Załączniku nr 2” ,
3. Po wykonaniu zabezpieczeń określonych w „Pozwolenie na prace niebezpieczne” (Załącznik nr 2), Koordynator wydaje wykonawcy zezwolenie na rozpoczęcie prac.
4. Po uzyskaniu od wykonawcy robót potwierdzenia o zakończeniu prac oraz pozytywnym wyniku kontroli bezpieczeństwa pożarowego w rejonie wykonywanych prac, Koordynator dokonuje odbioru robót.

3. ZAKRES OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z PRACAMI NIEBEZPIECZNYMI POŻAROWO

Do obowiązków Inwestora należy:

- dopilnować, aby przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pożarowo wykonane zostały wszelkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, przewidziane w protokole zabezpieczenia prac i zezwoleniu na ich prowadzenie,
- sprawdzić zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk prac niebezpiecznych pożarowo oraz wydać polecenia gwarantujące natychmiastowe usunięcie stwierdzonych niedociągnięć,
- wstrzymać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru, do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości.

Do obowiązków wykonawcy prac niebezpiecznych pożarowo należy w szczególności:

- zabezpieczenie miejsca wykonywania prac przed możliwością zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pożaru,
- ściśle przestrzeganie zaleceń zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie prac,
- znajomość przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania w przypadku powstania pożaru, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz sprawdzenie, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i należyście zabezpieczone,
- sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pożarowo,
- sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostało wyposażone w odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego,
- rozpoczynanie prac niebezpiecznych pożarowo tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia względnie na wyraźne polecenie bezpośredniego przełożonego kierującego tokiem prac,
- poinstruowanie pomocników o wymaganiach przeciwpożarowych obowiązujących dla wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pożarowo,
- przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających powstanie i rozprzestrzenienie się pożaru oraz zgłoszenie tego faktu przełożonemu,
- meldowanie bezpośredniemu przełożonemu o zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia ugaszonego w czasie wykonywania prac i czynności pożarowo niebezpiecznych,
- dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo nie zainicjowano pożaru,
- wykonywanie wszelkich poleceń przełożonych i organów kontrolnych w sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac i czynności niebezpiecznych pożarowo.

Data wydania:	Sporządził /Opiniował/ Zatwierdził	B 003 -Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
16.09.2025	P.Nowak-Duda /K. Haberstoh/ A. Jura	Strona 10 z 25

Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie, dozór miejsca prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych i wykonanie zlecenia powinny posiadać do tego odpowiednie przygotowanie i uprawnienia.

Całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie pod względem pożarowym prowadzonych prac, oraz za wykonanie prac pożarowych zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa ponosi Wykonawca.

4. WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy:

- zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych,
- prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości;
- mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru;
- po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejon przyległy;
- używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Przygotowanie budynku, pomieszczeń lub miejsc do prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych polega na:

- oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc, gdzie będą wykonywane prace z wszelkich palnych materiałów lub zanieczyszczeń,
- odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotów palnych lub niepalnych w opakowaniach palnych,
- zabezpieczeniu (np. przed działaniem rozprysków spawalniczych) wszelkich materiałów palnych i urządzeń palnych, których usunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe, przez osłonięcie ich osłonami niepalnymi (np. kocem gaśniczym, arkuszami blachy),
- sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty palne podatne na zapalenie na skutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń,
- uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów wentylacyjnych, instalacyjnych i kablowych, znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac celem niedopuszczenia do przenikania rozprysków spawalniczych do sąsiednich pomieszczeń lub kondygnacji,
- zabezpieczeniu instalacji gazowych, odcięciu, oczyszczeniu z gazów palnych i wypełnieniu gazem obojętnym odcinka, na którym prowadzone będą prace spawalnicze,
- zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli, przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palną izolacją, o ile znajdują się w zasięgu zagrożenia spowodowanego pracami pożarowo niebezpiecznymi,
- sprawdzeniu czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lub innych przy użyciu substancji łatwo zapalnych,
- przygotowaniu w miejscu prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych między innymi :
 - napełnionych wodą metalowych pojemników na rozgrzane odpadki drutu spawalniczego, elektrod itp.,
 - materiałów osłonowych izolacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia toku prac,
 - przygotowaniu niezbędnego sprzętu pomiarowego np. do pomiaru stężeń par i gazów palnych w rejonie prowadzenia prac,
 - podręcznego sprzętu gaśniczego.
- zapewnieniu stałej drożności przejść i wyjść ewakuacyjnych z miejsca prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych,
- przeprowadzeniu po zakończeniu prac w budynkach, dokładnej kontroli w rejonie spawania i w pomieszczeniach sąsiednich, celem stwierdzenia:

Data wydania:	Sporządził /Opiniował/ Zatwierdził	B 003 -Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
16.09.2025	P.Nowak-Duda /K. Haberstoh/ A. Jura	Strona 11 z 25

- czy nie pozostawiono tłących się cząstek na stanowiskach pracy, w jego otoczeniu lub w pomieszczeniach przyległych,
- czy nie występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne oznaki wskazujące na możliwość powstania pożaru,
- czy został zdemonstrowany sprzęt spawalniczy, wyłączony ze źródeł zasilania i dostatecznie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

W pomieszczeniach, w których występują palne elementy konstrukcyjne, bądź z których nie wyniesiono na czas prowadzenia prac, palnych materiałów należy je sprawdzić po 1, 2 i 4 godzinach od czasu zakończenia prac spawalniczych.

VIII. NAGŁE WYPADKI – SPOSÓB POSTĘPOWANIA I POWIADAMIANIA

1. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARU

Każda osoba, która zauważyła pożar lub inne zagrożenie obowiązana jest, zachowując spokój, natychmiast zaalarmować:

- zagrożone osoby i innych pracowników,
- staż pożarną,
- koordynatora LP lub pracownika wyznaczonego do zwalczania pożarów w LP,
- swojego przełożonego lub pracodawcę.

Lista telefonów kontaktowych znajduje się na stronie 3 niniejszej instrukcji.

Do alarmowania pracowników i osób przebywających na terenie budynków o zagrożeniu pożarowym lub innym zagrażającym zdrowiu lub życiu służą:

w obiekcie na ul. Kokotek 43:

- przyciski pożarowe systemu sygnalizacji pożarowej ROP – rozlokowane w obiekcie powodujące automatyczne uruchomienie sygnalizacji świetlno-dźwiękowej,
- głośnie wołanie „POŻAR, PALI SIĘ!”

w obiektach przy ul. Magazynowa 33 i Magazynowa 26:

- głośnie wołanie „POŻAR, PALI SIĘ!”.

Pracownicy wykonawcy w przypadku powstania pożaru przy prowadzonych pracach powinni, o ile to możliwe, jak najszybciej rozpocząć akcję gaśniczą.

Pracownicy wykonawcy powinni posiadać przeszkolenie w zakresie używania sprzętu ppoż.

Jeśli pożar powstał na czynnym obszarze produkcyjnym lub magazynowym Inwestora, o w/w fakcie musi zostać niezwłocznie poinformowana osoba wyznaczona do zwalczania pożaru LP, która do czasu przybycia straży pożarnej kieruje akcją ratowniczo-gaśniczą.

Wszystkie osoby zobowiązane są podporządkować się poleceniom osób kierujących akcją ratowniczo-gaśniczą.

2. EWAKUACJA

Po podjęciu informacji o konieczności ewakuacji należy, zachowując spokój, możliwie szybko opuścić zagrożony teren udając się do wyjścia ewakuacyjnego wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Następnie należy udać się do punktu zbiórki.

Na miejscu zbiórki należy pozostać do czasu wydania dyspozycji przez osobę kierującą akcją ratowniczo-gaśniczą.

Wykonawcy mają obowiązek zapoznać swoich pracowników ze sposobami informowania o pożarze, usytuowaniu alarmów przeciwpożarowych oraz postępowaniu w przypadku pożaru lub innej sytuacji awaryjnej.

W przypadku alarmu Wykonawca ma obowiązek ewakuacji pracowników z zagrożonego terenu wykorzystując drogi i wyjścia ewakuacyjne zgodnie z załączonym planem ewakuacji (załączniki nr 4,5,6,7).

Data wydania:	Sporządził /Opiniował/ Zatwierdził	B 003 -Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
16.09.2025	P.Nowak-Duda /K. Haberstoh/ A. Jura	Strona 12 z 25

3. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYPADKU LUB AWARII

W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy bądź zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, wykonawca ma obowiązek natychmiast przerwać pracę, zabezpieczyć rejon prac i poinformować Koordynatora, który powiadamia o tym fakcie dział HSE lub kierownika danego działu produkcyjnego.

Jeśli w rejonie prac Wykonawcy wystąpi realne zagrożenie dla życia lub zdrowia również pracowników Inwestora, odpowiedzialna osoba wyznaczona przez Wykonawcę niezwłocznie zaalarmuje te osoby o konieczności ewakuacji, a następnie zgłosi ten fakt kierownikowi danego działu produkcyjnego oraz Specjaliście ds. BHP

Wykonawca jest obowiązany podjąć skuteczne środki ochronne lub zaradcze w sytuacji, gdy w trakcie realizowania przedmiotu umowy wydarzy się awaria czy inne nagłe zdarzenie, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników, środowisko naturalne oraz mienie LP. Każdy pracownik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić swojego przełożonego o zaistniałym wypadku przy pracy bądź sytuacji potencjalnie wypadkowej.

W razie powstania wypadku przy pracy należy postępować zgodnie z ogólną instrukcją postępowania w razie wypadku przy pracy.

IX. WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WYKONAWCÓW W ZAKRESIE WYTWARZANIA ODPADÓW

1. Wykonawcy usług działający na terenie LEIBER Poland GmbH. w związku z prowadzoną działalnością na rzecz LEIBER Poland GmbH. są wytwarzającymi odpady zgodne z profilem swojej działalności i specyfiką zawartych umów. Między innymi wyróżnia się:
 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i instalacji,
 - odpady z eksploatacji, konserwacji, napraw oraz sprzątania.
2. Pracownicy Wykonawcy oraz Podwykonawcy powinni zostać zapoznani z zasadami postępowania z odpadami, jakie obowiązują na terenie firmy przez pracownika LP, który zleca im prace lub prowadzi umowę.
3. Każdy Wykonawca działający na terenie administrowanym przez LEIBER Poland GmbH. zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie postępowania z odpadami oraz postanowień niniejszej instrukcji i ponosi odpowiedzialność za ich naruszenie.
4. Pracownicy komórki nadzorującej obszar ochrony środowiska, Koordynator oraz pracownicy wydziału na rzecz którego jest wykonywana usługa, mają prawo kontrolować miejsca świadczenia usług oraz wydawać pracownikom Wykonawcy wiążące zalecenia w zakresie postępowania z odpadami.
5. W przypadku stwierdzenia przez uprawnionych pracowników LEIBER Poland GmbH. nieprawidłowego postępowania z wytworzonymi odpadami, mogą oni zażądać pisemnie (np. wpis do dziennika robót) naprawienia zaistniałej sytuacji w terminie wskazanym w żądaniu. Jeśli ww. żądanie będzie bezskuteczne to LEIBER Poland GmbH. na zasadach komercyjnych zleci dowolnie wybranej innej uprawnionej firmie unieszkodliwienie przedmiotowych odpadów i naprawienie szkód i nieprawidłowości z tym związanych, a kosztami tej operacji obciąży w całości firmę, której działanie spowodowało zaistniałą sytuację. Dodatkowo LEIBER Poland GmbH. ma prawo do ww. kosztów doliczyć karę.
6. W przypadku stwierdzenia uchybienia obowiązkom prawidłowego postępowania z odpadami i niestosowania się do nich pomimo przekazywanych uwag, LEIBER Poland GmbH. przysługuje prawo:
 - wstrzymania wykonywanych prac,
 - nieprzyjęcia przedmiotu odbioru do czasu spełnienia tych obowiązków,
 - zerwania umowy z winy wykonawcy.
7. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji zlecenia lub usługi.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich pojemników do gromadzenia wytwarzanych odpadów w zakresie zlecenia lub umowy.
9. Miejsca postawienia pojemników do gromadzenia określonych odpadów i sposób ich gromadzenia należy uzgodnić z Koordynatorem.
10. Wykonawca usługi zobowiązany jest do bieżącego usuwania odpadów wytwarzanych przez siebie oraz Podwykonawców, zgodnie z obowiązującym prawem: właściwą segregacją oraz wprowadzeniem do BDO (bazy danych o odpadach)

Data wydania:	Sporządził /Opiniował/ Zatwierdził	B 003 -Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
16.09.2025	P.Nowak-Duda /K. Haberstoh/ A. Jura	Strona 13 z 25

11. Wykonawca usługi zobowiązany jest do usunięcia z terenu LEIBER Poland Sp. z o.o. wszelkich opakowań po substancjach niebezpiecznych stosowanych do realizacji zadania-zlecenia przez siebie i swoich podwykonawców (jak: butelki, kanistry, beczki, kuwety, aerozole, fiolki, itp.).
12. Wykonawca może wystąpić o zgodę do LP na usuwanie odpadów do pojemników na odpady będące własnością LEIBER Poland Sp. z o.o. jedynie w przypadku jeśli odpady te posiadają kod zgodny z kodem odpadu gromadzonego przez LEIBER Poland Sp. z o.o oraz odpowiadają rodzajowi tego odpadu, np. czyste opakowania kartonowe.
13. Wytwarzający odpady jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji i form usług lub wykorzystania surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów albo pozwalają utrzymać ich ilość na możliwie najniższym poziomie, a także zmniejszają uciążliwość bądź zagrożenie ze strony odpadów dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.
14. Wykonawcy działający na terenie lub na rzecz LEIBER Poland GmbH., jeżeli prowadzą działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady, muszą posiadać odpowiednie uprawnienia (zezwolenia, decyzje itp.) do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami (wytwarzanie, zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie) zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania uprawnień.
15. Przedsiębiorcy (Wykonawcy usług) mają obowiązek przedłożyć kopię posiadanego uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, o którym mowa w ust. 1.
16. Zabrania się:
 - wwożenia na teren LEIBER Poland GmbH. jakichkolwiek odpadów,
 - gromadzenia odpadów bezpośrednio na ziemi jeśli mogą spowodować one negatywne skutki dla środowiska lub trudności w uprzątnięciu odpadu,
 - gromadzenia jakichkolwiek substancji w sposób mogących zanieczyszczać wodę, glebę bądź powietrze atmosferyczne, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonania usług, szczegóły ich gromadzenia należy uzgodnić z pracownikiem LEIBER Poland GmbH. nadzorującym umowę lub osobom odpowiedzialną za gospodarkę odpadami,
 - przechowywania zapasów paliwa i tankowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 - spalania odpadów,
 - wylewania jakichkolwiek substancji i odpadów do gleby, kanalizacji przemysłowej lub deszczowej oraz kanalizacji miejskiej.
17. W przypadku jakiegokolwiek wycieku należy podstępować zgodnie z instrukcją na wypadek awarii B 001, dostępną na każdym dziale firmy LEIBER Poland GmbH lub w razie wątpliwości poprosić o pomoc mistrza zmiany produkcyjnej lub brygadzystę magazynu.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM (14001) I ENERGIĄ (50001).

Polityka (w tym polityka energetyczna) została wdrożona, zaakceptowana i w zależności od potrzeb aktualizowana na poziomie Zarządu firmy LEIBER Group.

Dokument Polityki znajduje się na wejściu zakładu LP oraz tablicach informacyjnych w poszczególnych działach, na życzenie może zostać udostępniona w poszczególnych działach firmy LP.

Zakład realizując wymogi norm poza wyznaczeniem aspektów, celów oraz monitorowaniem wskaźników z zakresu ochrony środowiska i energii, wymaga od podwykonawców współuczestnictwa w dbaniu o środowisko naturalne i energetyczne m.in. poprzez:

- zgłaszanie wszelkich wycieków sprężonego powietrza jeżeli wystąpią podczas prac zleconodawcy,
- zgłaszanie nieprawidłowego działania urządzeń,
- zgłaszanie wycieków powietrza,
- wyłączanie oświetlenia w pomieszczeniach niepracujących,
- gaszenie światła w pomieszczeniach, gdzie nie ma czujników ruchu,
- wyłączanie silników pojazdów podczas postojów (wewn./ zewn.),
- zamykanie bram w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, gdy jest niska temperatura (ma to na celu wolniejsze wytracanie ciepła na halach co automatycznie powoduje mniejsze zużycie energii).

Data wydania:	Sporządził /Opiniował/ Zatwierdził	B 003 -Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
16.09.2025	P.Nowak-Duda /K. Haberstoh/ A. Jura	Strona 14 z 25

XI. WYMAGANIA DOSTAWCÓW ADR (MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH)

Zakazuje się:

- manewrowania pojazdami w sposób niebezpieczny
- oddalania się od samochodu
- zostawiania włączonego samochodu podczas załadunku/rozładunku
- używania materiałów iskrzących
- ubioru mogącego spowodować zagrożenie podczas wykonywania pracy
- załadunku i rozładunku bez wymaganych środków ochrony indywidualnej i zgody mistrza zmiany lub pracownika magazynu
- przeprowadzać jakiegokolwiek niebezpiecznych czynności nawet jeśli nie jest to wprost powiedziane w instrukcji

Nakazuje się:

- stosować się do ruchu drogowego
- Być wyjątkowo ostrożnym przy przemieszczeniu się. Używać rękawic ochronnych, butów roboczych ze wzmocnieniami, okularów ochronnych oraz niezbędnego sprzętu wyznaczonego do danych prac (zgodnie z kartami charakterystyk dostarczanych produktów)
- w razie wątpliwości poprosić o pomoc mistrza zmiany produkcyjnej lub brygadzystę magazynu

Niebezpieczeństwa związane z działaniem magazynu:

- niebezpieczeństwa związane z załadunkiem/rozładunkiem np. zmiażdżone kończyny, otarcia głowy
- zagrożenia z magazynowaniem i operacjami związanymi z materiałami łatwopalnymi
- ryzyko wdychania lub kontaktu z jakimkolwiek trującymi lub szkodliwymi substancjami w przypadku wycieku lub ulatniania się oparów
- niebezpieczeństwo z ruchem kołowym

Szczegółowe zasady przy rozładunkach /załadunkach

Zgodnie z dodatkową procedurą rozładunku substancji niebezpiecznych

XII. CZYŚCIWO „MEWA”. Dział obróbki mechanicznej

Czyściwo MEWA w postaci szmatek bawełnianych o wymiarach 30 x 30 cm oznaczonych niebieskim pasem służy do usuwania różnego rodzaju zanieczyszczeń olejowych i smarowych, w tym wiórów po obróbce skrawaniem.

Czyściwo MEWA jest przeznaczone do użytkowania przez pracowników LEIBER Poland GmbH.

O zgodę na użycie czyściwa MEWA, jedynie w niewielkich ilościach, należy zwrócić się do Koordynatora lub Kierownika działu, w rejonie którego prace są wykonywane.

Czyściwo MEWA znajduje się w specjalnych pojemnikach przeznaczonych na szmaty czyste i brudne.

Data wydania:	Sporządził /Opiniował/ Zatwierdził	B 003 -Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
16.09.2025	P.Nowak-Duda /K. Haberstoh/ A. Jura	Strona 15 z 25

Zabrudzone czyściwo MEWA należy po zakończonej pracy wrzucać wyłącznie do kontenera firmy MEWA na czyściwo brudne, posiadającego czerwone oznakowanie na przedniej ścianie.

Brudne czyściwo nie stanowi odpadu, jest materiałem podlegającym praniu i zwrotowi do klienta w celu ponownego zabrudzenia.

Zabrania się wyrzucania czyściwa MEWA do jakichkolwiek innych pojemników na odpady.

W kontenerze, w skrajnych okolicznościach może dojść do samozapłonu. Dlatego ze względów bezpieczeństwa kontenery (szczególnie z materiałem brudnym) powinny być zawsze zamykane na metalowe zaczepy.

Kontenery nie powinny mieć styczności z materiałem łatwopalnym, nie należy też używać otwartego ognia. Minimalna bezpieczna odległość od źródeł zapłonu to ok. 1 m z każdej strony.

Zabrania się wrzucania do kontenerów MEWA innego czyściwa, zużytych rękawic, przedmiotów ani innego rodzaju odpadów ponieważ mogłyby spowodować niepożądane działanie.

Kontenery nie mogą być przeciążane (zgodnie z przepisami ADR), maksymalne obciążenie kontenera wynosi 120 kg.

Data wydania:	Sporządził /Opiniował/ Zatwierdził	B 003 -Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
16.09.2025	P.Nowak-Duda /K. Haberstoh/ A. Jura	Strona 16 z 25

XIII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Aktualna instrukcja pod numerem B020


		POZWOLENIE NA PRACE ZLECONE		Data
ZLECENIODAWCA		FIRMA ZEWNĘTRZNA / ZLECENIOBIORCA		
Dział		Nazwa firmy		
Imię Nazwisko		Imię i nazwisko osoby kierującej pracownikami		
Nr telefonu		Nr telefonu		
Data rozpoczęcia prac		Przewidywana data zakończenia prac		
Na podstawie porozumienia ustala się że koordynatorem bhp prac jest:				
Imię, nazwisko koordynatora prac (drukowane):		Podpis		
Sprawdzenie czystości po zakończonej pracy (zleceniodawca LEIBER Poland)		Imię i Nazwisko + Podpis (zleceniodawca LP)		
Oświadczenie zleceniobiorcy (w przypadku braku wglądu do szkoleń, badań lekarskich itp.)				
Oświadczam, iż prace wykonywane na terenie firmy LEIBER Poland GmbH Sp z o.o. Oddział w Polsce zostaną wykonane przez pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotowych prac tj. : - szkolenia wstępne bhp - aktualnych szkolenia okresowych BHP ; - badania lekarskie w tym badania potwierdzające zdolność do pracy na wysokości itp. - uprawnień do obsługi wykorzystywanego sprzętu podczas wykonywania tych prac tj m.in. podestów ruchomych itp.				
Data	Imię i nazwisko zleceniobiorcy (w.w. oświadczenie osoby kierującej)		Podpis	
1.Oświadczam iż odbyłem szkolenie dla firm zewnętrznych w firmie LEIBER Poland, zostałem zaznajomiony z zagrożeniami i przepisami wewnętrznymi (zgodnie z KP art. 207 (1) oraz art. 208. ☐ 2.Potwierdzam własnoręcznym podpisem, iż przeczytałem i zrozumiałem wymagania „Instrukcji BHP, ochrony środowiska i zarządzania energią dla firm zewnętrznych” i zobowiązuje się do przestrzegania zarówno wytycznych w niej zawartych jak i ogólnie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska (zaznaczyć odpowiedni punkt) ☐				
Imię i nazwisko (DRUKOWANE)		Podpis		
Zatwierdzenie służby BHP lub osoby kierującej ze strony LEIBER Poland		Imię i nazwisko (DRUKOWANE) + Podpis		
Czy praca wymaga zezwolenia na prace niebezpieczne (niepotrzebne skreślić)				
TAK (REWERS)		NIE		
Info: po szkoleniu BHP =>oryginał zostaje w BHP, kopia do wypełnienia=>zleceniobiorca Po odbiorze prac=>dokument do BHP				
Data wydania:	Sporządził	B 020 -Pozwolenie na prace zleczone i niebezpieczne		
02.09.2025	P.Nowak-Duda/ K. Haberstroh	Strona 1 z 2		

Załącznik nr 2 str 2 B020


		POZWOLENIE NA PRACE NIEBEZPIECZNE	
OPIS PRACY DO WYKONANIA lub nr zamówienia			
LOKALIZACJA			
RODZAJ PRACY NIEBEZPIECZNEJ (ZAZNACZ)			
PRACA NIEBEZPIECZNA POŻAROWO		URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE	
PRACA NA WYSOKOŚCI		BUDOWLANE: ROZBIÓRKOWE, REMONTOWE BEZ WSTRZYMANIA PRODUKCJI	
W PRZESTRZNI ZAMKNIĘTEJ		INSTALACJA CIŚNIENIOWA	
Pracę wykonuje/zabezpiecza/dopuszcza: Imię i Nazwisko +Podpis:		Pracę wykonuje: Podpis:	
Pracę wykonuje/zabezpiecza/dopuszcza: Imię i Nazwisko +Podpis:		Pracę wykonuje: Podpis:	
PRACA Z OGNIEM NIEBEZPIECZNA POŻAROWO-WYBUCHOWO (Niepotrzebne skreślić)			
Spawanie łukiem elektrycznym	TAK/NIE	Spawanie gazem	TAK/NIE
Cięcie łukiem elektrycznym	TAK/NIE	Cięcie gazem	TAK/NIE
Cięcie szlifierką katową	TAK/NIE	Praca z gazem propan-butan	TAK/NIE
Inne zagrożenie pożarowo-wybuchowe:			
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA			
Występują łatwopalne płyny, gazy, opary, pyły			TAK/NIE
Wszystkie materiały zapalne zostały usunięte lub odpowiednio zabezpieczone przed temperaturą, iskrami			TAK/NIE
Wymagana asekuracja z gaśnicą			TAK/NIE
Możliwość włączenia alarmu pożarowego			TAK/NIE
Wymagany parawan			TAK/NIE
Wymagana gaśnica			TAK/NIE
Inne środki zabezpieczające:			
Kontrola po zakończeniu pracy (20 minut/ 40 minut/.....) Imię i Nazwisko+ Podpis			
PRACA NA WYSOKOŚCI			
Praca na drabinie podpartej /rozstawnej			TAK/NIE
Praca na platformie/pomoście/ rusztowaniu			TAK/NIE
Praca na platformie ręcznie wciąganej			TAK/NIE
Praca dźwigu w obecności ludzi			TAK/NIE
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA			
Kask bezpieczeństwa			TAK/NIE
Szelki bezpieczeństwa z linką			TAK/NIE
Siatka bezpieczeństwa pod spodem			TAK/NIE
Balustrady chroniące			TAK/NIE
Oznaczenie strefy			TAK/NIE
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE			
Praca przy włączonym zasilaniu			TAK/NIE
Urządzenia/instalacje energetyczne o napięciu		kV	
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA			
Wymagana praca w parach			TAK/NIE
Wymagane użycie obuwia gumowego -izolującego			TAK/NIE
BUDOWLANE BEZ WSTRZYMANIA PRODUKCJI			
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA			
Wymagany plan BIOZ			TAK/NIE
Wydzielony teren			TAK/NIE
Tablice informacyjne o zagrożeniu			TAK/NIE
Inne			
INSTALACJA CIŚNIENIOWA: CAŁKOWITY ZAKAZ WYKONYWANIA PRAC NA INSTALACJACH LUB JEJ ODCINKU POD CIŚNIENIEM			
PRZESTRZEN ZAMKNIĘTA			
Zbiornik osuszony z płynów i substancji	TAK/NIE	Zagrożenie wyładowaniem elektrostatycznym	TAK/NIE
Wymagana praca w parach	TAK/NIE	Wymagana asekuracja zewnętrzna (z linką)	TAK/NIE
Wymagane użycie aparatu tlenowego	TAK/NIE		TAK/NIE
PRACOWNICY POINSTRUOWANI NA TEMAT ZAGROŻEŃ ORAZ WYMAGANYCH ŚRODKÓW OCHRONY			
OSOBA KIERUJĄCA ZE STRONY LEIBER Poland, IMIĘ I NAZWISKO WYSTAWIAJĄCEGO POZWOLENIE:			
POZWOLENIE WYSTAWIŁ (PODPIS ZEZWALAJĄCEGO PRACĘ):			
PRACĘ ODEBRAŁ/ SKONTROLOWAŁ (IMIĘ I NAZWISKO + PODPIS):			
Data wydania:	Sporządził	B 020 -Pozwolenie na prace zleczone i niebezpieczne	
02.09.2025	P.Nowak-Duda/ K.Haberstroh	Strona 2 z 2	

Załącznik nr 3,4,5

PLAN DRÓG EWAKUACYJNYCH I MIEJSCE ZBIÓRKI
dla obiektu przy ul. Kokotek 43 w Rudzie Śląskiej – Hala Obróbki Plastycznej i Ciepłej.
Na tablicy ogłoszeń przy wejściu na halę.




PLAN DRÓG EWAKUACYJNYCH
Budynek hali magazynowej 435 oraz budynku socjalno-biurowego piętro I
BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ 435
ORAZ BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO
ul. Kokotek 43




Data wydania:	Sporządził /Opiniował/ Zatwierdził	B 003 -Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
16.09.2025	P.Nowak-Duda /K. Haberstoh/ A. Jura	Strona 19 z 25

PLAN DRÓG EWAKUACYJNYCH
Budynek hali magazynowej 435 oraz budynku socjalno-biurowego piętro II
BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ 435
ORAZ BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO
ul. Kokotek 43




Załącznik nr 6,7,8

PLAN DRÓG EWAKUACYJNYCH I MIEJSCE ZBIÓRKI
dla obiektu przy ul. Magazynowej 33 w Rudzie Śląskiej




Data wydania:	Sporządził /Opiniował/ Zatwierdził	B 003 -Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
16.09.2025	P.Nowak-Duda /K. Haberstoh/ A. Jura	Strona 20 z 25



PLAN DRÓG EWAKUACYJNYCH

FLUCHT UND RETTUNGSPLAN

MAGAZYNOWA 33, I PIĘTRO



Data wydania:	Sporządził /Opiniował/ Zatwierdził	B 003 -Instrukcja BHP dla firm zewnętrznych
16.09.2025	P.Nowak-Duda /K. Haberstoh/ A. Jura	Strona 22 z 25

Załącznik nr 9

Pisemne polecenie wykonania pracy (przy urządzeniach energetycznych/stacjach transformatorowych). Strona 1z 2.

Leiber Poland GmbH sp z o.o., oddział w Polsce
Ul. Magazynowa 33
41-700 Ruda Śląska

(nazwa zakładu)

(nazwisko i imię Poleceniodawcy)

Wypełnić czytelnie
Poprawki w tekście są niedozwolone.

Polecenie pisemne wykonania pracy

nr	z dnia	
----	--------	--

1. Nadzorującemu *)
(nazwisko i imię Nadzorującego)
2. Kierującemu Zespołem pracowników wraz z Zespołem
(nazwisko i imię Kierującego Zespołem pracowników) nr telefonu (ogólna kasa Zespołu pracowników)

polecam wykonać następujące prace:

w obiekcie, przy urządzeniach

- 1)
- 2)
- 3)

3. Planowany termin rozpoczęcia pracy	Planowany termin zakończenia pracy
1) 20.r. godz.	12.09. 2019.r. godz.
2) 20.....r. godz.	20.....r. godz.
3) 20.....r. godz.	20.....r. godz.
(dzień, miesiąc)	(dzień, miesiąc)

4. Koordynujący
5. Kierownik robót
6. Dopuszczający (osoba przygotowująca Strefę pracy i dopuszczająca do pracy)
(nazwisko i imię lub stanowisko) nr telefonu
7. Warunki i środki bezpiecznego wykonania pracy:
8. Pod napięciem pozostają:
9. Numery lub oznaczenia załączników
10. Planowane przerwy w czasie pracy
(planowany czas przerwy, warunki do spełnienia w czasie przerwy)
11. Zmiany w poleceniu

(data)

(czytelny podpis poleceniodawcy*)



PROTOKÓŁ Z BADANIA STANU TRZEŹWOŚCI

Protokół sporządzono w dniu r. w

Miejsce przeprowadzenia badania :

Osoby przeprowadzające badanie :

1. Badanie stanu trzeźwości przeprowadzono urządzeniem elektronicznym :

(nazwa/model i numer fabryczny urządzenia)

zgodnie z instrukcją użytkowania tego urządzenia.

2. DANE OSOBOWE OSOBY BADANEJ :

imię (imiona) i nazwisko

numer PESEL lub seria i numer dokumentu lub data urodzin*

3. WYNIKI BADANIA

Tabela dokonanych pomiarów zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu:

Lp.	Pomiar	Data pomiaru	Czas pomiaru (godz. min.)	Wynik pomiaru (‰ lub mg/dm ³)
1	Pierwszy pomiar			
2	Drugi pomiar			
3	Trzeci pomiar			

4. WYJAŚNIENIA/UWAGI OSOBY BADANEJ (i/ lub badającego):

5. Pracodawca / Badany (niepotrzebne skreślić) zażądał przeprowadzenia badania przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego TAK / NIE*.

Podpisy osób przeprowadzających badanie :	Podpis osoby badanej	Imię i nazwisko świadka + podpis

Ja, niżej podpisany oświadczam, że od chwili zakończenia spożywania przeze mnie alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, palenia papierosów elektronicznych lub używania wyrobów tytoniowych bezdymnych do chwili rozpoczęcia badania analizatorem wydechu upłynęło więcej niż 15 minut.

Potwierdzam, wynik badania i nie wnoszę żadnych uwag, do przeprowadzonego badania.

.....
podpis osoby badanej

*niepotrzebne skreślić

Data wydania: 23.10.2024	Sporządził /Zatwierdził P.Nowak-Duda / A. Jura	F 100 -Protokół z badania trzeźwości
-----------------------------	---	--------------------------------------



**PROTOKÓŁ Z BADANIA
NA OBECNOŚĆ W ORGANIZMIE ŚRODKÓW DZIAŁAJĄCYCH PODOBIE DO ALKOHOLU**

Protokół sporządzono w dniu r. w

Miejsce przeprowadzenia badania :
.....

Osoby przeprowadzające badanie :
.....

1. Badanie na obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzono za pomocą badania przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego polegających na nieinwazyjnym pobraniu próbek śliny i umieszczeniu ich w urządzeniu do oznaczania metodą immunologiczną – badanie zostało przeprowadzone przy użyciu :

.....
(opis urządzenia, wskazanie producenta)

zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

2. DANE OSOBOWE OSOBY BADANEJ :

imię (imiona) i nazwisko
.....

numer PESEL lub seria i numer dokumentu lub data urodzin*
.....

3. WYNIKI BADANIA
.....
.....

4. WYJAŚNIENIA/UWAGI OSOBY BADANEJ (i/ lub badającego):
.....
.....

5. Pracodawca / Badany (niepotrzebne skreślić) zażądał przeprowadzenia badania przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego TAK / NIE* (niepotrzebne skreślić).

6. Potwierdzam, wynik badania i nie wnoszę żadnych uwag, do przeprowadzonego badania.

Podpisy osób przeprowadzających badanie :	Podpis osoby badanej	Imię i nazwisko świadka + podpis
.....		

*niepotrzebne skreślić

Data wydania: 23.10.2024	Sporządził /Zatwierdził P.Nowak-Duda / A. Jura	F 100a -Protokół z badania na zawartość środków działających podobne jak alkohol
-----------------------------	---	---